


Kurzdokumentation Maßnahme




Dresden.
Dresdener

Gewässer und Hochwasserschutz - Gewässer II. Ordnung
GH_I-86-04201 - Gebergrundteich



Lage in Dresden

Maßnahme	Gebergrundteich: Sanierung durch Sedimentenahme
	Entnahme der organischen Sedimente
Bauherr	Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Maßnahmetyp	Instandsetzung / Sanierung / Reparatur / Schadensbeseitigung
Gesamtkosten (brutto)	47.000 EUR
Realisierung	02/2022 bis 03/2022
Gemarkung	Kauscha
Stadtbezirk	Prohlis
Ort/Lage	Gebergrundteich am Geberbach in der Straße "Zur Eiche" in Dresden-Kauscha



Lageplan Maßnahme,
Maßstab 1:10.000



Abb. 1: Vor der Maßnahme: Teich mit mächtiger organischer Sedimentauflage, 01.03.2021

Betroffene Gewässer

Gewässer (Fläche)	Gewässernummer
Gebergrundteich	503

Situation vor der Maßnahme

- mächtiges, überwiegend sauerstoffreies organisches Sediment

Maßnahmebeschreibung

- Entnahme des organischen Sediments

Wirkung der Maßnahme

- Verbesserung der Wasserqualität im Teich und damit des Habitatangebots
- Erhalt des ortsbildprägenden Landschaftselements
- Nutzung des Teichs als Regenrückhaltebecken durch die Stadtentwässerung Dresden



Abb. 2: Entlandung Gebergründteich, 01.03.2022



Abb. 3: Entlandeter Gebergründteich, Abnahme, 09.03.2022



Abb. 4: Kontrolle entlandeter Gebergründteich, 21.03.2022